

Windows Vista 対応についてのお知らせ

- 過去のお知らせ

Windows Vista 上での開発環境ソフトウェア製品に関するルネサス エレクトロニクス株式会社の動作確認状況と Windows Vista への対応計画についてお知らせします。

動作の確認状況

Windows Vista の新機能および機能変更による影響は広範囲に及ぶと予想され、現在、いくつかの影響が判明しています。

以下に、影響問題および回避方法を示しますが、別途、評価結果をご連絡するまでの間は、お客様の責任の下でのご使用になるようお願いいたします。

64 ビット版 Windows Vista

【影響問題】

64 ビット版 Windows Vista では、ルネサス エレクトロニクス製のエミュレータ等のドライバをインストールできません。

【回避方法】

64 ビット版のサポートは検討中であり、当面 32 ビット版での使用をお願いします。

開発環境ソフトウェア製品のインストール

【影響問題】

管理者権限でログインしても、インストール中に管理者権限を要求されることがあります。

【回避方法】

管理者権限でログインして、インストーラ/アップデートのプロパティを開き、「互換性」タブで次の設定を行なってください。

1. “管理者としてこのプログラムを実行する”をチェックしてください。
2. “互換モードでこのプログラムを実行する”をチェックし、ドロップダウンリストで“Windows XP (Service Pack 2)”を選択してください。

開発環境ソフトウェア製品の使用

【影響問題】

統合開発環境 High-performance Embedded Workshop やフラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit 等の製品は、インストールしたフォルダ以下に製品の構成情報を出力していますが、Windows Vista ではエラーが表示されます。

また、Windows Aero を使用した状態で High-performance Embedded Workshop でブレークポイントを設定する場合、クリックした行ではなく、他の行にブレークポイントが設定される場合があります。

なお、Windows Aero を無効にしている場合、この問題は発生しません。

【回避方法】

管理者権限でログインして、アプリケーション (*.exe ファイル) のプロパティを開き、「互換性」タブで次の設定を行なってから、使用してください。

1. “管理者としてこのプログラムを実行する”をチェックしてください。

2. “設定”の“デスクトップコンポジションを無効にする”をチェックしてください。

Windows Vista への対応計画

既存の開発環境ソフトウェア製品の評価

4 月末までに評価を実施し、5 月に結果をご連絡する予定です。

Windows Vista への対応

8 月以降にリリースする新製品(リビジョンアップを含む)から順次対応を行なう予定です。

